


## CONEXÕES DIN 8434-1




### MAM / AM.....x... ADAPTADOR MACHO BSP-Q (Standpipe connector)

BSP-Q DIN 3852  
Vedação Forma "E"  
(ISO 1179)



(\*\*\*) MAM.....  
Adaptador Macho  
Cravado



AM.....  
Adaptador Macho  
Ponta Lisa

### Padrão DIN EN ISO 8434-1

|          | Tubo<br>Ø T | Rôscas<br>BSP-Q | Ref. União Macho<br>BSP-Q | L1   | L3 | S1     | S2     | Pressão (PN) bar<br>(S) (SS) |     |
|----------|-------------|-----------------|---------------------------|------|----|--------|--------|------------------------------|-----|
| Série: L | 6           | 1/8 BSP         | MAMS 6LX1/8 BSP-Q         | 32,5 | 8  | 9/16   | 9/16   | 315                          | 315 |
|          | 8           | 1/4 BSP         | MAMS 8LX1/4 BSP-Q         | 41,5 | 12 | 3/4    | 11/16  | 315                          | 315 |
|          | 10          | 1/4 BSP         | MAMS 10LX1/4 BSP-Q        | 39,5 | 12 | 3/4    | 3/4    | 315                          | 315 |
|          | 10          | 3/8 BSP         | MAMS 10LX3/8 BSP-Q        | 39   | 12 | 7/8    | 3/4    | 315                          | 315 |
|          | 12          | 1/4 BSP         | MAMS 12LX1/4 BSP-Q        | 39,5 | 12 | 3/4    | 7/8    | 315                          | 315 |
|          | 12          | 3/8 BSP         | MAMS 12LX3/8 BSP-Q        | 46   | 12 | 7/8    | 7/8    | 315                          | 315 |
|          | 12          | 1/2 BSP         | MAMS 12LX1/2 BSP-Q        | 43,5 | 14 | 1.1/16 | 7/8    | 315                          | 315 |
|          | 15          | 1/2 BSP         | MAMS 15LX1/2 BSP-Q        | 46   | 14 | 1.1/16 | 1.1/16 | 315                          | 315 |
|          | 18          | 1/2 BSP         | MAMS 18LX1/2 BSP-Q        | 45,5 | 14 | 1.1/16 | 1.1/4  | 315                          | 315 |
|          | 18          | 3/4 BSP         | MAMS 18LX3/4 BSP-Q        | 45,5 | 16 | 1.1/4  | 1.1/4  | 160                          | 160 |
|          | 22          | 3/4 BSP         | MAMS 22LX3/4 BSP-Q        | 48,5 | 16 | 1.1/4  | 1.3/8  | 160                          | 160 |
|          | 28          | 1 BSP           | MAMS 28LX1 BSP-Q          | 53   | 18 | 1.5/8  | 1.5/8  | 160                          | 160 |
|          | 35          | 1.1/4 BSP       | MAMS 35LX1.1/4 BSP-Q      | 62,5 | 20 | 2      | 2      | 160                          | 160 |
|          | 42          | 1.1/2 BSP       | MAMS 42LX1.1/2 BSP-Q      | 68,5 | 22 | 2.1/4  | 2.3/8  | 160                          | 160 |
| Série: S | 6           | 1/4 BSP         | MAMS 6SX1/4 BSP-Q         | 39   | 12 | 3/4    | 11/16  | 630                          | 630 |
|          | 8           | 1/4 BSP         | MAMS 8SX1/4 BSP-Q         | 41,5 | 12 | 3/4    | 3/4    | 630                          | 630 |
|          | 10          | 3/8 BSP         | MAMS 10SX3/8 BSP-Q        | 44   | 12 | 7/8    | 7/8    | 630                          | 630 |
|          | 12          | 1/4 BSP         | MAMS 12SX1/4 BSP-Q        | 43,5 | 12 | 3/4    | 15/16  | 630                          | 630 |
|          | 12          | 3/8 BSP         | MAMS 12SX3/8 BSP-Q        | 46   | 12 | 7/8    | 15/16  | 630                          | 630 |
|          | 12          | 1/2 BSP         | MAMS 12SX1/2 BSP-Q        | 49   | 14 | 1.1/16 | 15/16  | 630                          | 630 |
|          | 14          | 1/2 BSP         | MAMS 14SX1/2 BSP-Q        | 50,5 | 14 | 1.1/16 | 1.1/16 | 630                          | 630 |
|          | 16          | 1/2 BSP         | MAMS 16SX1/2 BSP-Q        | 51   | 14 | 1.1/16 | 1.1/8  | 400                          | 400 |
|          | 20          | 3/4 BSP         | MAMS 20SX3/4 BSP-Q        | 59   | 16 | 1.1/4  | 1.3/8  | 400                          | 400 |
|          | 25          | 1 BSP           | MAMS 25SX1 BSP-Q          | 66   | 18 | 1.5/8  | 1.3/4  | 400                          | 400 |
|          | 30          | 1.1/4 BSP       | MAMS 30SX1.1/4 BSP-Q      | 71   | 20 | 2      | 2      | 400                          | 400 |
|          | 38          | 1.1/2 BSP       | MAMS 38SX1.1/2 BSP-Q      | 82   | 22 | 2.1/4  | 2.3/8  | 315                          | 315 |

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

#### (\*\*\*) MAM..... Adaptador Macho Cravado

Com o Adaptador Cravado, para efetuar a montagem final na conexão padrão DIN 8434-1, apertar manualmente e dar 1/4 de volta a partir do ponto que perceber a resistência ao giro da chave.

Séries construtivas: L - Linha Leve / S - Linha Pesada

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.

Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).

Ex.: MAMS 18LX1/2 BSP-Q - Aço carbono / MAMSS 12SX3/8 BSP-Q - Aço Inoxidável.

ou: AMS 18X1/2 BSP-Q - Aço carbono / AMSS 12X3/8 BSP-Q - Aço Inoxidável.

Fornecimento padrão com anel Cravado - Ref. MAM.... Ex. MAMSS 20SX3/4 BSP-Q;

Caso necessite sem cravação - AM.... Ex. AMSS 12X3/8 BSP-Q.

Fornecimento padrão "Quadriring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de lado tubos com rosas BSP-Q.

**IMPORTANTE:** A Milano fornece toda a linha de conexões Padrão Nacional para tubos em milímetros ou polegadas.  
Consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.